



查堵点 找痛点 解难点
打战役 炸碉堡 攻山头

目标:在青岛没烦恼·曝光台

11

观海新闻、本报舆论监督部、市12345政务服务便民热线联动 文图音视频便捷上传 手机一点 政府督办 舆论监督热线82863300 整改反馈邮箱: qdrlbfkxyx@163.com

2021年8月13日 星期五
主编 张羽 美编 郑燕 审读 沈寒冰 排版 韩婷

为群众办实事·改善海边环境

木栈道损坏失修,濒海雕塑旁环境脏乱,电动车、摩托车在海边公园不时穿行——

管理维护缺位:海滨风景线“煞风景”

探访1:

木条整块脱落,变形木地板一踩就成了跷跷板,路人屡屡“中招”——

木栈道“伤痕”累累 脚底下暗藏“陷阱”

“市南区金茂湾小区附近的滨海木栈道年久失修,破损严重,不仅与美丽的海景格格不入,还成为市民和游客脚下的安全隐患。”近日,市民邓先生向本报舆论监督热线反映。

根据邓先生提供的线索,记者前往市南区四川路25号金茂湾小区西侧的滨海木栈道景区探访。该段滨海木栈道沿着金茂湾购物中心、金茂湾小区西侧的海岸线建设,金茂湾购物中心附近的100多米木栈道保持完好,而且被粉刷成漂亮的颜色,吸引了不少游客前来拍照“打卡”。而在其南侧10余米外,没有被粉刷的木栈道却变了“面孔”,不少木地板因受潮出现不同程度的变形,其中部分木板的受损情况比较严重,路人一踩上去,松动的木地板就变成了跷跷板,一端翘起两三厘米高。

“因为不知情,一边走一边拍照,谁知道脚下竟然暗藏‘陷阱’。”一位路过的游客说,“我差点被翘起的木板绊倒。”

记者一路向南探访,木栈道的破损情况越来越严重。起初,木地板交界处出现长约8厘米、宽约4厘米的小窟窿,接下来,大大小小的窟窿几乎连成了片,甚至整块木地板脱落,留下了长约60厘米、宽约10厘米的空洞,露出了生锈的钢钉。“别走这样的地方,危险!”一位老人牵着两三岁的孙子经过木地板破损处时,再三提醒孩子“躲着点儿”。记者粗略统计,600多米长的滨海木栈道上有超过50处破损的地方亟待维修。

“这片滨海木栈道是2012年建成的,作为后海区域的一处重要景观,不仅是周边居民休闲散步的好去处,也吸引了大量游客前来拍照,但因为长期养护不到位,木栈道破损得越来越严重,留下的‘陷阱’也越来越多。”邓先生指着破损的木地板说,“大家白天经过时还能小心躲避,但附近有4处路灯杆因为破损被拆除了,晚上光线昏暗,年轻人稍不留意都会‘中招’,更何况老人和孩子。”

金茂湾小区居民李先生介绍,从2019年10月开始,他和邻居们曾多次向相关部门反映该处木栈道设施破损的问题,相关部门曾派工人前来维修,但小修小补已无济于事,破损问题非但没有解决,反而越发严重。“滨海木栈道是我市一道独特的风景,希望相关部门先修补破损严重的木地板,然后制定计划书、列出时间表,彻底翻修破损的滨海木栈道。”邓先生说。


探访2:

防浪水泥块被塞垃圾,
海边护栏绳索断裂,多次投诉
无果——

雕塑旁垃圾藏身 居民们坦言“无奈”

雕塑“飞翔的鸥”依海而建,是西海岸新区的地标之一,每天吸引着众多市民和游客。近日,市民张先生向本报舆论监督热线反映,“飞翔的鸥”雕塑周边区域环境脏乱,影响休闲体验。

8月9日,记者根据张先生提供的线索进行了实地探访。“飞翔的鸥”雕塑位于维多利亚湾小区以东,清凉山三路、汉江路口东南区域。远远望去,雕塑形似飞翔的海鸥,与



■市南区金茂湾小区附近的木栈道多处破损。



■西海岸新区“飞翔的鸥”雕塑下散落着垃圾。



■在即墨区蓝谷人才公园内,电动车、摩托车随意进出。

记者点评

驻足海边,海天一色,海城相连,美不胜收。然而,这道滨海风景线并非一路美丽,部分建成时间不长的海边景观“英年早衰”,成为并不美观的“污点”,阻碍着市民和游客亲近大海的脚步。

从记者探访的情况看,这些海边景观算是“新晋一族”,建设标准不低,也是相关区位的点睛之笔,却因管理维护缺位,致使硬件损坏、垃圾积存、秩序混乱等问题频发,令海岸线大煞风景。

黄海之滨,青青之岛。保护好绵长蜿蜒的海岸线,维护好凭海临风的海边景观,这既是塑造城市品位、提升城市品质的关键环

海边环境美化切莫“昙花一现”

节,也是青岛人发自心底的呼声。民有所呼,我有所为。这些年,相关部门、区市在海岸线的上谋篇布局,精彩之作频现。遗憾的是,后期的管理维护问题却在削减海岸线的美感,影响市民和游客的观感。

建成不是终点,用好才是目的。海边景观的管理维护是一场永不停息的“健步走”。在争创全国文明典范城市工作中,要做到不

留死角、不现盲点,确保覆盖领域能够经得起细评、细看、细查,而部分海边景观显然还有一些管理短板亟待补齐。

如何做到海边环境长久美丽而非昙花一现?福建省泉州市的“赛马”或许是不错的办法。据了解,泉州市对海岸线树立了统一的管理标准,连续多年对近岸海域和海岸线向陆一侧一定范围内的陆域空间环境卫生

情况进行考评,一把尺子量到底,此举有效促进了海岸线环境卫生水平提升。

事贵有恒。相关部门在推进项目建设、加强岸线整治,为市民游客提供更多优质亲海空间的同时,不妨统筹管理“先行一步”,机制建设“谋深一步”,履职重心“下沉一步”,因地制宜、常态化做好景观设施的管理维护。

当然,管护好海边景观,广大市民的参与必不可少。相关部门可以调动起市民的家国情怀,邀请他们做“裁判员”,监督日常的管护工作,在亲海休闲时,自觉成为环境的守护者。

记者回访

清理堆放杂物 安装照明灯具



■市南区泰州一路口袋公园内堆放的杂物已被清理。

本报8月12日讯 本报8月10日刊发《口袋公园缺“管家”环境脏乱“煞风景”》报道,反映市南区泰州一路上的口袋公园内堆放橱柜和桌椅、照明不足等问题,市南区对相关问题进行了落实和整改。

经落实,公园内的橱柜和桌椅是打牌居民堆放。因公园内四人座的座椅无法满足居民打牌需求,后续,市南区绿化公司将在公园内增设四组固定六人座的座椅,预计十日内安装完成。目前,市南区绿化公司已清理了部分杂物,其余部分将在六人座座椅安装完成后由居民各自带走。

针对公园内照明不足的问题,经了解,该公园已被列入2021年背街小巷照明提升项目。目前,市路灯管理处在公园内铺设了管线和路灯基座,正在购置灯具,计划一个月内安装完成。

下一步,市南区绿化公司将以点带面,对其他口袋公园加强管理,落实责任,避免出现类似问题。市南区城市管理将按照养护管理标准加强检查督查,一旦发现问题立即通报整改。

清理垃圾更换井盖 成立专班巡查治理



■崂山区海江路口袋公园破损井盖已经更换。

本报8月12日讯 本报8月10日刊发《口袋公园缺“管家”环境脏乱“煞风景”》报道,反映海江路口袋公园散布垃圾、“古力”井盖破损问题,崂山区对相关问题进行了落实和整改。

媒体曝光问题后,崂山区城市管理局组织人员到现场整改,全面清理海江路口袋公园绿化带内的垃圾,现场组织33名绿化工作人员,清理绿化带垃圾2立方米,修剪枯枝200平方米,外运垃圾两车,并更换了破损井盖。

下一步,崂山区将安排养护单位成立专班,每周对辖区内口袋公园进行一次全面巡查及整治。发现问题及时整改,清除绿地内的垃圾杂物,保证公园绿地美观整洁。同时,安排人员对死树、枯枝、杂草进行修剪及清运,定期浇水施肥,确保树木正常生长,保持市民休闲环境干净整洁。

清除垃圾荒草 强化巡查管护



■城阳区怡海路绿地内的荒草被清理干净。

本报8月12日讯 本报8月10日刊发《口袋公园缺“管家”环境脏乱“煞风景”》报道,反映城阳区怡海路的口袋公园存在树木枯萎被砍和环境脏乱差问题,城阳区对相关问题进行了落实和整改。

据了解,2020年6月,由于职能划转,怡海路绿地绿化管护由流亭街道市政科转交环卫科负责,绿地、篮球场、儿童游乐场、健身器材、果皮箱的卫生保洁、器材维护及垃圾清运等仍由青特花溪地物业公司负责。

经查看,该绿地内有6棵国槐存在病虫害,部分树木枝干存在被虫蛀现象,街道工作人员已喷药杀虫。因近期篮球场地施工人员刷漆喷溅到松柏底部,致使球场东侧松柏底部出现枯枝问题,工作人员已清理绿地内的枯枝落叶及杂草。青特花溪地物业公司卫生清理不及时造成园地上存在纸屑、烟蒂等杂物,目前,流亭街道已协调青特花溪地物业公司全面清理园内垃圾。

下一步,城阳区将加强对该绿地的养护,强化日常巡查和管理,压实绿化管护公司和青特花溪地物业公司责任,督促物业公司做好日常卫生保洁和设施维护,为周边居民提供良好的生活环境。

□青岛日报/观海新闻记者 郑 实